监理检查记录表

工程名称: 宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

编号: SQXH-004

上任石你: 伯艾	尤仅电站谷配比优化改造工程项目	细节: SC	(XH-004
施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
检查时间	2017年12月14号	检查地点	商贸城 G 区
检查类型	√巡视 □定期		专项
施工及检查情况简述	1、施工处于组件接线状态, 施工人员 15 人, 施工	江人员全部佩戴安全带及安全帽.	
存在问题	(1)组件 MC4 接头连接个别出现松动现象。	Ž	
	(2)组件与组件之间的跨接线部分出现弹簧垫未从	玉平现象。	
	(3)现场电动工器具摆放混乱。		
整改要求	(1)未紧固连接的 MC4 接头,要求重新紧固连接	ζ.	
	(2)组件与组件之间的跨接线部分未压平的弹簧垫,要求重新紧固螺栓将弹簧垫压平。		
	(3)现场应按要求做好定制化管理。		
22.37.27	(3)为6为产3人类为4种类为产品16日至3		
	(STOURNE IXXIVINXI)CITTED I		
			D . N
检查人		施工项目音	孝小杰
	卫政体	施工项目音 签收人/日	1,24,211
检查人			多小杰, 2017.12.14
	卫政体		
检查人	已整改.	签收人/日	
检查人	卫政体	签收人/日	
整改情况	已整改.	签收人/日	

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,"整改要求"中应注明监理通知单的编号,"整改情况"和"复检意见"可不填写。
 - 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 - 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

