

监理安全检查记录表

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-010

施工单位	北京英杰融创信息技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5.3	检查地点	3#成品库屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、检查现场的安全隐患 2、检查施工人员的防护用具佩戴		
存在问题	1. 现场临时用电设备无漏电保护装置和良好的接地保护地线； 2. 高空作业人员存在施工材料和工具等物件上抛下掷现象。 3. 临时用电存在私拉乱扯现象，架空固定部位未做任何绝缘处理；		
整改要求	1. 施工现场要求加强安全防护措施，杜绝安全隐患发生； 2. 配电箱必须要有漏电保护装置和良好的接地保护地线，所有电动机具和线缆必须定期检查，保证绝缘良好，使用电动机具时应穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 3. 要求临时用电必须有专业电工操作，禁止无证及违规操作； 4. 要求相关负责人加强现场管理工作，并做好技术交底；		
检查人	王博 张海龙	施工项目部签收人/日期	吕扬扬 2018.5.3
整改情况	已整改 整改负责人：吕扬扬 日期：2018.5.3		
复查意见	已整改 复查人：张海龙 日期：2018.5.3		

