

监理安全检查记录表

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-011

施工单位	北京英杰融创工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5.22	检查地点	宿舍楼屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、检查现场的安全隐患 2、检查施工人员的防护用具佩戴		
存在问题	1. 焊接施工现场无设置防火措施及无配备消防器材; 2. 带电设备未设置漏电保护装置以及绝缘措施; 3. 临时用电存在私拉乱扯现象, 架空固定部位未做任何绝缘处理;		
整改要求	1. 要求加强施工现场的管理工作以及施工人员安全意识, 杜绝安全隐患发生; 2. 配电箱必须要有漏电保护装置和良好的接地保护地线, 所有电动机具和线缆必须定期检查, 保证绝缘良好, 使用电动机具时应穿绝缘鞋, 戴绝缘手套。 3. 要求临时用电必须有专业电工操作, 禁止无证及违规操作;		
检查人	张海龙	施工项目部签收人/日期	吕扬扬 2018.5.22
整改情况	已整改 整改负责人: 吕扬扬 日期: 2018.5.22		
复查意见	已整改 复查人: 张海龙 日期: 2018.5.22		

