

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: JXMB-006

施工单位	北京英杰融创工程监理有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 3 月 30 日	检查地点	原材料库屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1.检查原材料库施工作业人员的的安全隐患; 2.检查支架、组件安装作业的质量问题。		
存在问题	1、 部分施工人员存在未按照要求佩戴安全帽; 2、 部分阵列前支架与立柱紧固连接螺栓存在紧固不彻底; 3、 部分阵列后立柱与三角连接件螺栓存在未紧固现象; 4、 部分阵列中压块、边压块菱形螺母安装不符合要求,存在角度偏差较大现象;		
整改要求	我监理部下发监理通知单 014, 要求施工现场负责人加强现场安全、质量管理; 整改结束后及时上报监理项目部进行验收;		
检查人	张海龙	施工项目部 签收人/日期	吕杨扬
整改情况	1. 现已下达通知进行整改,并正确佩戴安全帽 2. 对螺栓紧固不彻底及螺栓安装不符合要求情况,进行全部检查,对发现问题一并整改。 整改负责人: 吕杨扬 日期 2018.4.4		
复查意见	已整改 复查人: 张海龙 日期 2018.4.6		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建