


GFDZJBM14：监理检查记录表

监 理 安 全 检 查 记 录 表

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXMB-014

施工单位	北京英杰融创信息技术有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年6月16日		检查地点	公用工程车间配电室、压延南（北）配电室
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	对并网柜安装现场进行安全检查			
存在问题	1. 施工现场临时电源线存在乱拉乱接，未做任何保护措施； 2. 现场施工材料、工具、设备摆放混乱，存在安全隐患； 3. 现场部分施工人员未按照相关要求合理佩戴安全帽； 4. 部分并网柜作业人员未按要求佩戴相关绝缘防护安全用品；  			
整改要求	1. 要求临时用电严格按照“一机一箱一闸一漏”制度执行，做好相关保护、绝缘措施； 2. 要求施工现场所用工具、材料、设备进行合理的分类、有序的摆放，杜绝发生无必要的损失及人员伤害； 3. 进入施工现场作业人员必须穿戴好个人防护用品，佩戴好安全帽；			
检查人	张海龙	施工项目部 签收人/日期	吕扬扬 2018.6.16	
整改情况	已整改 整改负责人：杨瑞 日期 2018.6.16			
复查意见	已整改 复查人：张海龙 日期 2018.6.16			

