

监理检查记录表

工程名称: 长沙市巨晟门窗公司 1.1MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-GSMC-005

施工单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.20	检查地点	电缆沟
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	检查电缆沟挖掘深度		
存在问题	部分电缆沟段挖掘深度不足 80mm, 不符合设计要求		
整改要求	要求现场技术人员检查挖掘深度不足地段, 对不足地段进行挖掘, 电缆沟深度不得小于 80mm		
检查人	仲浩	施工项目部 签收人/日期	冯雷 2017.12.20
整改情况	已完成整改。		
		整改负责人:	冯雷 日期 2017.12.20
复查意见	符合要求		
		复查人:	仲浩 日期 2017.12.20

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

