

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 山东东方新材料有限公司44MW屋顶分布式光伏电站项目

编号: 005

施工单位	山东九朝电力工程有限公司		监理单位	常州富电工程监理	
检查时间	2018.01.02		检查地点	厂房屋顶	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	2号厂房屋顶组件安装				
存在问题	组件串线后留出的接头口朝上, 有水隐患 组件托盘与汇流未按要求分类摆放				
整改要求	将接头放入导轨下部槽中 避免雨雪天气对接头造成影响 将托盘码放整齐 汇流叠放整齐 包装带捆扎成束				
检查人	董元中		施工项目部 签收人/日期	1. 建设 2018.01.02	
整改情况	整改完成 合格 已按要求进行全面整改。 整改负责人: 1. 建设 2018.01.02				
复查意见	合格 复查人: 董元中 2018.01.05				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。