

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 山东东方新材料有限公司 4MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: 013

施工单位	山东九朗电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.03.10	检查地点	1# 2# 厂房屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1# 厂房屋顶 4 平方电缆敷设 1# 厂房钢梯整改除锈刷漆完成 3# 厂房变压器室配电箱的电缆沟完成三分之二。 下墙梯架开始安装		
存在问题	4 平方电缆敷设过程中, 有拖拉电缆致电缆磨损的现象。 4 平方电缆敷设过程中, 有个别工人有踏踩电缆的现象。		
整改要求	要在电缆敷设中, 加强对电缆的保护措施, 保证电缆不损伤。 对电缆敷设施工人员 进行安全教育。		
检查人	姜元坤	施工项目部 签收人/日期	1. 建龙 2018.3.10
整改情况	已增加必要的保护措施, 防止电缆敷设中, 对电缆损伤。 对施工人员进行安全教育。 整改负责人: 1. 建龙 2018.3.10		
复查意见	整改符合要求 复查人: 姜元坤 2018.3.10		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。