

GF12JBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 山东潍坊 2MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-WC-JCL-001

施工单位	镇江新华电有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 12 月 06 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工人员在施工过程中安全帽是否佩戴, 在进行高空作业时是否穿戴安全带, 安全带要挂在牢固可靠的地方。		
存在问题	个别施工人员在佩戴安全帽时未将帽带戴起。		
整改要求	要求施工人员在佩戴安全帽时要把帽带也要戴好。		
检查人	刘瑞立	施工项目部 签收人/日期	张俊
整改情况	整改负责人: 张俊 日期 2017.12.6		
复查意见	复查人: 刘瑞立 日期 12.10		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 山东潍柴 2MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-WC-JCJL-002

施工单位	镇江新华电有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 12 月 07 日	检查地点	施工现场的爬梯
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	爬梯是登高进入屋面进行施工作业的安全通道, 要定期或经常巡视检查爬梯的稳固稳定性, 搭设的爬梯是否有紧固螺丝松动或可能出现的不稳定因素存在。		
存在问题	爬梯是采用专用爬梯搭设材料, 经检查无安全隐患。		
整改要求	无		
检查人	刘瑞杰	施工项目部 签收人/日期	张俊
整改情况	整改负责人: 张俊 日期 2017.12.7		
复查意见	复查人: 刘瑞杰 日期 2017.12.10		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 山东潍柴 2MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-WC-JCJL-003

施工单位	镇江新华电有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 12 月 17 日	检查地点	阀车间屋面组件安装
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对支架安装进行检查, 查看螺丝是否紧固, 排列是否整齐。		
存在问题	部分支架安装歪曲、不平直		
整改要求	已责令施工单位进行整改, 并下发 ZHJL-WC-TZ-001 监理通知单		
检查人	刘瑞生	施工项目部 签收人/日期	张俊
整改情况	整改负责人: 张俊 日期 2017.12.17		
复查意见	复查人: 刘瑞生 日期 2017.12.18		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。