


## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 池州超威电力有限 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CW17004-852-0202-011

|           |                                                                                                                       |  |                 |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 电建集团贵州工程公司                                                                                                            |  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2018 年 4 月 30 日                                                                                                       |  | 检查地点            | 厂区 2# 屋面       |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                   |  |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 我监理部对电气设备进行检查(接线、固定、接地、封堵)                                                                                            |  |                 |                |
| 存在问题      | 1 汇流箱封堵部分未进行封堵<br>2. 逆变器室封堵不到位<br> |  |                 |                |
| 整改要求      | 立即安排人员进行整改, 并要求对所有汇流箱进行重新检查, 逆变器室重新进行封堵                                                                               |  |                 |                |
| 检查人       | 王通春                                                                                                                   |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 陶祥伟            |
| 整改情况      | 已安排人员整改                                                                                                               |  |                 |                |
| 复查意见      | 汇流箱封堵未按建设单位要求进行整改, 并督促<br>整改负责人: 陶祥伟 日期<br>复查人: 王通春 日期 2018.5.3                                                       |  |                 |                |