



GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 池州超威电力有限 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CW17004-852-0202-006

施工单位	电建集团贵州工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年3月16日	检查地点	厂区 1#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理部对 1#屋面组件安装质量进行检查, 对组件搬运进行旁站		
存在问题	1. 组件安装过程中未将组件边护角进行拆除, 易造成组件局部温度过高, 长期形成热斑, 影响组件发电效率 2. 组件搬运过程中, 出现施工人员未佩戴安全帽进行施工作业  		
整改要求	1. 安装完成后及时整改消缺 2. 立即对未佩戴安全帽进行施工作业人员进行口头教育, 严禁再次出现, 同时加强现场安全及人员安全交底		
检查人	王道春	施工项目部 签收人/日期	陶祥辉
整改情况	已整改 整改负责人: 陶祥辉 日期: 2018.3.17		
复查意见	1. 现场安全施工情况有所改善, 均能正确佩戴安全帽进行施工作业 2. 对现场出现的整改情况已整改 复查人: 王道春 日期: 2018.3.18		

常州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目
监理项目部