

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号：RJKK-ZHJL-JCJL-33-007

施工单位	抚州市中海建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.01.13	检查地点	莲江村光伏扶贫电站光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	施工设备运行正常,临时用电规范,现场安全防护措施得当,项目部安排专人对施工现场进行定期检查.				
存在问题	1. 基座定位偏差过大,影响后续施工 2. 螺栓连接不符合规范要求				
整改要求	1. 基座定位偏差的范围必须符合规范要求 2. 在施工中一定要按规范要求施工.				
检查人	张mx 同		施工项目部 签收人/日期	熊志林 2018.1.13	
整改情况	已整改. 整改负责人: 熊志林 日期 2018.1.14				
复查意见	整改完成 复查人: 张mx 日期 2018.01.15				

