

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号: RJKK-ZHJL-JCHL-50-02/

施工单位	抚州市中海建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.01.25	检查地点	里田村光伏扶贫电站光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	设备运转正常,临时用电设施符合规范 项目部派专人对现场施工进行定期检查			
存在问题	1. 压块与组件间间隙过大. 2 支架螺栓未紧固			
整改要求	1. 压块与组件间间隙必须符合规范要求 2 支架螺栓必须按要求紧固到位.			
检查人	张mx 同		施工项目部 签收人/日期	熊志林 2018.1.25
整改情况	已整改 整改负责人: 熊志林 日期 2018.1.26			
复查意见	整改完成 复查人: 张mx 同 日期 2018.01.27 			