

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号: RJKK-ZHJL-JCJL-16-00/

施工单位	抚州市中海建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.01.20	检查地点	黄沙村光伏扶贫电站光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	设备运转正常,临时用电符合规范要求,项目部派专人对施工现场进行检查.				
存在问题	1. 螺栓未紧固到位 2. 螺栓缺少弹簧垫片				
整改要求	1. 螺栓必须按规范要求进行紧固 2. 缺少弹簧垫片的拆除加装垫片后重新紧固				
检查人	张明成		施工项目部 签收人/日期	熊志林 2018.1.20	
整改情况	已整改				
	整改负责人: 熊志林 日期 2018.1.21				
复查意见	整改完成 				
	复查人: 张明成 日期 2018.01.22 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站 监理项目部				