






监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宜春威上光伏发电有限公司 7.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：CW17011-852-0502-002

施工单位	正泰国际工程有限公司嘉兴分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 4 月 4 日	检查地点	仓库施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	仓库正在进行斜撑安装加固作业，检查施工时是否做好防火安全措施		
存在问题	防火措施不到位，致使焊接作业时火星四溅（下方都是易燃物）		
整改要求	焊接作业时要做好防火措施禁止火星四溅		
检查人	 2018.4.4	施工项目部 签收人/日期	 2018.4.4
整改情况	 整改负责人:  日期 2018.4.5		
复查意见	 复查人:  日期 2018.4.5		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。