

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宜春威上光伏发电有限公司 7.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CW17011-852-0502-006

施工单位	正泰国际工程有限公司嘉兴分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 5 月 9 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	5#、4#屋面正在进行支架安装作业, 检查支架螺丝是否紧固到位。		
存在问题	部分地方的支架螺丝紧固不到位, 有松动现象, 需进行二次紧固。		
整改要求	将松动的螺丝进行紧固到位。		
检查人	陈鹏 2018.5.9	施工项目部 签收人/日期	孔亮, 2018.5.9.
整改情况	按要求整改完成。 整改负责人: 韩武志 日期 2018.5.9		
复查意见	已完成整改。 复查人: 陈鹏 日期 2018.5.9		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。