

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号：004

施工单位	中电二	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.4.25	检查地点	车棚施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场钢筋材料在雨天是否进行遮盖保护进行检查。		
存在问题	现场已绑扎以及未绑扎的钢筋在雨天未进行遮盖保护，生锈现象明显。钢筋加工器械也未能有效保护遮盖。有安全隐患。		
整改要求	要求施工方在三个工作日之内整改。确保施工质量。		
检查人	鲁宏	施工项目部 签收人/日期	邱礼慧 2018.4.26
整改情况	已落实并整改 整改负责人：邱礼慧 日期 2018.4.26		
复查意见	已整改。 复查人：鲁宏 日期 2018.4.27		