



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号:009

施工单位	中电二	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5.16	检查地点	车棚施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场钢构焊接作业进行检查。		
存在问题	1. 现场检查时发现施工人员焊接钢构时有虚焊,漏焊,焊缝不饱满等现象。 2. 焊接气瓶未加防护,裸漏在阳光下暴晒。 3. 焊接气瓶距离明火作业区域安全距离不达标,存在安全隐患。		
整改要求	要求施工方立即整改,现场重要施工器械在高温天气做好保护,确保安全施工。		
检查人	鲁宏、张军枫	施工项目部 签收人/日期	 2018.5.20
整改情况	正在整改。 整改负责人:  日期 2018.5.20		
复查意见	已进行整改。 复查人:  日期 2018.5.21		