



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: 013

施工单位	中电二	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018. 5. 28	检查地点	车棚施工区域
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场施工安全进行检查。		
存在问题	1. 现场气瓶安全距离不达标, 此前已经强调多次。但仍未能及时落实。 2. 现场焊接切割设备电线有脱皮、电线相接处未做保护。裸露在外面。 3. 现场各种电线缠绕混乱, 人员离场时未对现场做任何清理处理导致施工区域杂乱无章。		
整改要求	要求施工方立即对现场进行整改, 若再次出现类似情况我方将按照规定送交建设单位对其进行经济考核。		
检查人	张军枫、鲁宏	施工项目部 签收人/日期	 2018. 5. 28
整改情况	落实整改 整改负责人:  日期 2018. 5. 28		
复查意见	复查人: _____ 日期 _____		