


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: 015

施工单位	中电二	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018. 6. 1	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对钢爬梯基础支模及车棚施工区域进行检查。		
存在问题	1. 钢爬梯基础模板部分区域牢固性不够。 2. 车棚施工人员出现未佩戴安全帽现象。		
整改要求	现要求施工方落实整改, 并做好工人的安全教育。		
检查人	鲁宏	施工项目部 签收人/日期	 6.1
整改情况	 整改负责人:  日期 6.1		
复查意见	已整改。 复查人:  日期 2018.6.1		