

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: 017

施工单位	中电二	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.6	检查地点	设备基础施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场对设备基础基坑垫层浇筑厚度进行检查。		
存在问题	检查发现设备基础混凝土垫层厚度不均匀, 最薄处仅有 5CM, 未达到设计图纸要求。		
整改要求	现场要求施工方进行整改, 严格按照图纸要求进行施工。		
检查人	张军枫、鲁宏	施工项目部 签收人/日期	吴明杰 2018.6.6
整改情况	经查明后立即落实整改 整改负责人: 吴明杰 日期 2018.6.6		
复查意见	复查人: _____ 日期 _____		

