

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: 022

施工单位	中电二	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.15	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对现场所有施工区域进行安全检查。		
存在问题	1、现场破路路面周围无明显安全标示。 2、电缆沟附近安全警示带有破损现象。 3、临时用电配电柜至今未做接地保护, 配电柜没有有效的遮挡物。 4、施工人员在上下爬梯时无安全措施, 部分工人未佩戴安全帽进行作业。		
整改要求	现我项目部要求施工方立即进行整改, 若一个工作日后未进行整改, 我方将对其进行经济考核。		
检查人	张军枫、鲁宏	施工项目部 签收人/日期	吴明杰 2018.6.16
整改情况	已落实整改 整改负责人: 吴明杰 日期 2018.6.16		
复查意见	经复查施工方未能按要求整改, 详情见通知单2454P WXAS-SN017. 复查人: 鲁宏 日期: 2018.6.16		