

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: 024

施工单位	中电二	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.25	检查地点	电缆沟施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场直埋电缆沟附近预埋件进行检查。		
存在问题	现场检查过程中发现, 直埋电缆沟西南角预埋件螺栓弯曲。		
整改要求	要求施工方立即进行整改。		
检查人	张军枫、黄建军	施工项目部 签收人/日期	吴明杰 2018.6.25
整改情况	立即整改 整改负责人: 吴明杰 日期 2018.6.25		
复查意见	合格 复查人: 黄建军 日期 2018.6.27		