

极速图片转 PDF 工具

未注册版

一次注册， 终身使用

（注册后将不再有此页出现）

监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ML-TJ-

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018年5月3日		检查地点	综合办公楼基础钢筋、模板	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	基础钢筋绑扎完成，模板支设完成，准备浇筑基础混凝土。				
存在问题	1. 钢筋个别部位间距不均匀，绑扎不牢固。 2. 模板支设部分不顺直。				
整改要求	1. 要求钢筋立即整改，调匀，重新绑扎牢固。 2. 模板调直，加固到位。				
检查人	周书山 2018.5/5	施工项目部签收人/日期		陈伟伟 2018/5/3	
整改情况	已整改 整改负责人：陈伟伟 日期：2018/5/3				
复查意见	符合设计要求。 复查人：周书山 日期：2018年5月3日。				