

监理检查记录表

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: ML-TJ-

施工单位	浮尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5.21	检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	配电综合楼电缆沟施工, 女儿墙砌体, 综合办公楼砌体.		
存在问题	1. 在电缆沟施工钢筋绑扎接头不符合规范. 2. 模板支设(电缆沟)未加钢筋垫圈未使用定位筋.		
整改要求	1. 要求立即调整搭接区域. 2. 增设定位筋后支设模板, 保证保护层厚度.		
检查人	周利山 2018.5.21	施工项目部签收人/日期	
整改情况	已整改. 整改负责人: 日期		
复查意见	符合要求. 复查人: 周利山 日期 2018.5.21		

