

# 监理检查记录表

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: ML-XL-033

|           |                                                                                                |             |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 施工单位      | 孚尧电力工程设计(上海)有限公司                                                                               | 监理单位        | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2018年10月7日                                                                                     | 检查地点        | 开关站综合配电箱       |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |             |                |
| 施工及检查情况简述 | 开关站综合配电箱及办公处消防施工安装完成前检查。                                                                       |             |                |
| 存在问题      | 1. 个别回路消防线管未预埋墙体内, 按安图纸设计中施工。<br>2. 个别管口毛刺未打磨。                                                 |             |                |
| 整改要求      | 1. 消防电线管需要预埋到墙体内按图施工。<br>2. 每个管口毛刺需要打磨后无毛刺按装, 需要立即整改到位。                                        |             |                |
| 检查人       | 王孝全 2018.10.7                                                                                  | 施工项目部签收人/日期 | 汪卫军 2018.10.7  |
| 整改情况      | 已整改<br><br>整改负责人: 汪卫军      日期: 2018.10.07                                                      |             |                |
| 复查意见      | 已整改到位<br>复查人: 王孝全      日期: 2018.10.7                                                           |             |                |