

监理安全检查记录

编号: 20180516

工程名称:	增资新建建溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程	检查日期	2018.5.16
检查内容及存在问题: 1. 光伏区支架安装人员未做高空作业防护. 2. 升压站设备吊装无安全指挥员.			
处理意见: 1. 加强高空技术交底. 2. 设备吊装应设置指挥员现场指挥. 监理工程师: 闫率 日期: 2018.5.16			
复查意见: 已整改. 监理工程师: 闫率 日期: 2018.5.16			
参加检查单位及人员: 建设单位: 罗仁建 施工单位: 王海、蒋长兴 监理单位: 闫率			

