

监理安全检查记录

编号: 20180523

工程名称:	增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程	检查日期	2018.5.23
检查内容及存在问题: 1. 升压站构支架吊装过程中没有设置安全隔离带. 2. 光伏区个别支架安装施工人员未佩戴安全绳. 3. 升压站个别打桩人员未佩戴安全帽.			
处理意见: 1. 吊装过程设置安全警戒线或隔离带. 2. 系安全绳必须规范. 3. 必须佩戴安全帽. 监理工程师: 闫率 日期: 2018年5月23日			
复查意见: 已整改 监理工程师: 闫率 日期: 2018.5.23			
参加检查单位及人员: 建设单位: 吴胜 施工单位: 王海、姚利平 监理单位: 闫率			

