

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

编号: 20180420

施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.04.20		检查地点	升压站、线路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	升压站中控楼钢筋绑扎, 主变基础开挖 临时用电布置合理, 施工技术交底已落实			
存在问题	1. 个别施工人員未规范佩戴安全帽 2. 线路基础开挖, 未增加基坑防护栏 3. 钢筋间距绑扎不符合规范要求			
整改要求	1. 加强施工人員安全交底 2. 派安全员整改问题, 增加安全防护措施 3. 严格执行技术规范			
检查人	李金梁	施工项目部 签收人/日期	焦兴华 2018.4.20	
整改情况	整改完毕 整改负责人: 焦兴华 日期: 2018.4.20			
复查意见	整改完成 复查人: 李金梁 日期: 2018.04.20			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。