

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

编号: 2018.4.27

施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.4.27		检查地点	武进区. 埭溪. 60MWp
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1. 光伏板打桩 2. 线路700米浇筑 3. 光伏站强电埋管施工 技术交底已落实 临时道路布置合理			
存在问题	1. 预埋螺栓偏差 2. 线路基础浇筑不密实 振捣不到位 3. 打桩人员安全防护带佩戴不规范			
整改要求	1. 校核预埋螺栓 2. 线路浇筑时加强振捣 3. 增加多层防尘罩			
检查人	李金梁	施工项目部 签收人/日期	蒋长兴 2018.4.27	
整改情况	整改完成 整改负责人: 蒋长兴 日期: 2018.4.27			
复查意见	已整改 复查人: 李金梁 日期: 2018.4.27			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

