

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

编号: 20180506

施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.05.06	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	今日小雨, 光伏区打桩, 施工交底以落实, 人员配备齐全。 机械运转正常。		
存在问题	1. 防雨措施不到位。 2. 引孔深度不到位。 3. 阵列管桩标高不统一。		
整改要求	1. 配备雨胶鞋。 2. 重新引孔。 3. 拉线或仪器测量。		
检查人	杨振中	施工项目部 签收人/日期	王海 2018.5.6
整改情况	整改完成 整改负责人: 王海 日期 2018.5.6		
复查意见	整改完毕 复查人: 杨振中 日期 2018.5.6		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。