

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 增资新建球溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

编号: 20180625

施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年6月25日	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区打桩、支架组装、组件组装、7#接地、机械运转正常, 施工技术交底已落实。		
存在问题	1. 光伏区打桩桩身有偏差。 2. 箱变接地扁钢焊接不饱满。 3. 7#方阵支架组装檩条外露不符合设计要求。		
整改要求	1. 重新引孔或调整桩身。 2. 重新焊接, 焊接需饱满。 3. 调整支架至满足设计要求。 4. 已整改。		
检查人	司率	施工项目部 签收人/日期	王海 2018.6.25
整改情况	整改完毕 整改负责人: 王海 日期: 2018.6.25		
复查意见	已整改。 复查人: 司率 日期: 2018.6.25		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。