

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-007

施工单位	江苏中导电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.06.05	检查地点	全部光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对全部光伏施工区施工质量进行检查		
存在问题	1、光伏场区部分组件存在遮阴现象 2、部分接地极长度未达到设计要求 3、箱逆变检查部分接地扁钢搭接面积不够, 防腐处理不到位 4、部分组件之间间距过大, 不符合规范要求 5、光伏支架与支架之间的防雷接地采用在地上半米处用扁钢焊接, 不符合规范, 应与设计单位核实 6、接地极顶端与地面距离过低, 不符合规范 7、电缆沟开挖深度不足, 不符合设计要求		
整改要求	以上质量问题已签发编号为 ZHJL-JLTZD-001 的监理通知单要求整改, 并在整改后报监理项目部复检		
检查人	胡文才	施工项目部 签收人/日期	长清 2018.06.05
整改情况	已按要求完成整改。 整改负责人: 长清 日期 2018.06.05		
复查意见	复查人: 胡文才 日期 2018.06.05		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。