

GFDZJBM14：监理检查记录表

监 督 检 查 记 录 表

工程名称：济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目 编号：ZHJL-JLJC-016

施工单位	江苏中导电力有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.06.29		检查地点	光伏区
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项			
施工及检查情况简述	对光伏区施工现场已完成工序进行质量检查			
存在问题	1、个别光伏支架的对穿螺栓与抱箍相碰，对穿螺栓无法紧固到位； 2、部分钢管桩混凝土保护帽破损； 3、部分光伏支架斜梁与檩条的连接紧固螺栓长度不足，未露出螺母 2~3 扣； 4、个别光伏支架与钢管桩对穿螺栓漏装、光伏支架钢管桩歪斜，垂直度超标； 5、部分光伏支架的背拉杆未紧固到位； 6、个别光伏支架的橡胶密封圈未安装到位 7、部分光伏组件边缘高差超标（标准是相邻组件边缘高差≤2mm，同组≤5mm）； 8、部分光伏组件接线未绑扎； 9、部分光伏组件的下缘距离地面高度不满足设计要求； 10、光伏区箱变、逆变基础周围无检修平台，不利于运维人员操作； 11、箱变、逆变器穿管电缆未封堵。			
整改要求	已签发编号为 ZHJL-JLTZD-016 的监理工程师通知单，请按要求整改，并报监理部复查			
检查人		施工项目部 签收人/日期	2018.06.29	
整改情况	 整改负责人： 日期 2018.06.29			
复查意见	 复查人： 日期 2018.06.29			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。