

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：福达（上海）食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHSUP-SHFD-SCK05

施工单位	泰通建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018/09/03	检查地点	项目地施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查进场镀锌支架钢材质量情况		
存在问题	光伏支架镀锌层厚度经检查部分厚度偏差较大，部分不合格，其中办公楼屋面不合格较多。		
整改要求	不合格产品不得投入使用，原则上必须进行退场处理，现场加工整改必须经检查合格后方可投入使用。		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	2018/9/3
整改情况	不合格产品通过现场再次刷富锌漆等手段使钢材达到设计要求，目前正在准备材料进行整改 整改负责人：何峰峰 日期 20180903		
复查意见	复查人： 日期		