

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：福达（上海）食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHSUP-SHFD-SCK08

施工单位	泰通建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018/09/14	检查地点	项目地施工现场	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查现场支架安装施工情况			
存在问题	屋面支架安装存在螺栓未紧固到位、螺栓朝向不一致的现象。			
整改要求	严格按图施工，立即整改至符合相关要求			
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	2018/9/14	
整改情况	正在进行整改 整改负责人：何峰峰 日期 20180914			
复查意见	复查人： 日期			