






监 理 检 查 记 录 表（安全）

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：ZH—JXMB—001

施工单位	湖南擎云电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 6 月 6 日	检查地点	米粉车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场及厂区施工安全检查		
存在问题	1、屋面临时安全防护围栏未设置安全标识、警戒标语； 2、屋面施工人员在小跑现象； 3、屋面施工作业时施工人员未按规定佩戴安全帽； 4、个别施工人员在屋面施工时未系衣服扣子，裸露胸脯施工； 5、屋面临时走道板未铺设；		
整改要求	下发编号为 JXMB—002 的监理工程师通知单进行整改； 要求施工单位加强现场施工人员各项安全技术交底工作； 整改时间必须在规定时间内完成，整改结束后及时上报监理项目部进行检查；		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 6.8
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2018.6.8		
复查意见	 复查人:  日期 2018.6.8		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

