






监 理 检 查 记 录 表（质量）

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：ZH-JXMB-001

施工单位	湖南擎云电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 6 月 6 日	检查地点	米粉车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对米粉车间屋面临时围栏安装的质量检查； 对屋面夹具安装质量检查；		
存在问题	1、屋面临时围栏安装质量一般，底座固定不牢固； 2、临时安全围栏之间的直立柱过少，个别直立柱未做三角支撑； 3、已安装完成的夹具工序中，个别夹具螺杆为拧紧，有松动现象；		
整改要求	对上述存在的问题我监理不下发编号为 JXMB-002 的通知单进行整改		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 6.8
整改情况	已整改 整改负责人：  日期 2018.6.8		
复查意见	 复查人：  日期 2018.6.8		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

