






监 理 检 查 记 录 表 (质 量)

工程名称: 亨氏联合有限公司(佛山)分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号: ZH-JXMB-002

施工单位	湖南擎云电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 6 月 13 日	检查地点	米粉车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场施工质量检查		
存在问题	1、 运维通道安装时未按照设计安装, 需要施工方进行整改; 2、 导轨之间连接不牢固, 需要增加导轨连接件, 加强导轨的安装质量; 3、 临时安全围栏需要增加垂直立柱, 使围栏更稳固;		
整改要求	我监理方进行现场口头通知整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 6.15
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2018.6.15		
复查意见	 复查人:  日期 2018.6.15		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建