

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江苏凯聚 4MWp 分布式光伏发电项目

编号： SQXH-003

施工单位	山东亿利丰泰建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 5 月 31 号		检查地点	2#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、施工处于组件接线状态，施工人员 28 人，施工人员全部佩戴安全带及安全帽。			
存在问题	(1)组件接头部分放在外面。 (2)组件与组件之间的跨接线部分出现弹簧垫未压平现象。 (3)现场电动工具摆放混乱。			
整改要求	(1)放在外面的组件插头在穿线之前放回去，为防止下雨对其造成影响。 (2)组件与组件之间的跨接线部分未压平的弹簧垫，要求重新紧固螺栓将弹簧垫压平。 (3)现场应按要求做好定制化管理。			
检查人	马伟	施工项目部 签收人/日期	李明	2018.5.31
整改情况	已按要求进行整改 整改负责人：李明 日期 2018.6.1			
复查意见	无 复查人：马伟 日期 2018.6.1			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。