

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江苏凯聚 4MWp 分布式光伏发电项目

编号： SQXH-005

施工单位	山东亿利丰建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 6 月 12 号		检查地点	5#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、施工处于屋顶电缆铺设状态，施工人员 8 人，施工人员部分未佩戴安全帽。			
存在问题	(1)施工人员在放线时强拉硬拽使其中一根电缆出现两处外皮破损。 (2)施工现场电动工具摆放混乱。 (3)施工现场存在施工垃圾。			
整改要求	(1)由于电缆外皮破损露出里面的金属铠装，现要求施工单位更换次段电缆线。 (2)现场应按要求做好定制化管理。 (3)安排人员尽快将施工垃圾清理掉。			
检查人	李伟	施工项目部 签收人/日期	李明 2018.6.12	
整改情况	已按要求进行整改 整改负责人：李伟 日期 2018.6.13			
复查意见	已整改。 复查人：李伟 日期 2018.6.13			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。