


JBKXM14

监理检查记录表

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM14-ZL-003

施工单位	中国电建集团贵州工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 08 月 13 日	检查地点	升压站-综合楼
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	综合楼基础承台地梁钢筋模板安装		
存在问题	<p>接地极所用材料不符合图纸设计要求，角钢扁铁材料切口处未进行防腐处理。</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="width: 300px;"> <p>详图A：垂直接地极与接地导体的连接</p> <p style="text-align: center;">1:5</p>  </div> </div>		
整改要求	<p>切口处进行防腐，接地极材料按图纸设计施工； 已发监理通知单 17335-JL-JBKXM8-ZL-007。</p>		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 / 2018年08月14日
整改情况	<p>已按图纸设计要求整改。</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：耿晓亮 日期 2018.08.15</p>		
复查意见	<p style="text-align: center;">施工单位现场整改</p> <p style="text-align: right;">复查人：李莉 日期 2018.08.16</p>		

注：1、如存在问题已签发《监理通知单》，“监理措施”中应注明《监理通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。