



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目 EPC总承包一标段 编号: ZHJL-017

施工单位	河南华之源实业有限公司湖北房县分公司		监理单位	常州正衡监理	
检查时间	2018年10月28日		检查地点	一标段工地	
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项				
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时,发现施工工地存在以下问题				
存在问题	2#地区域部分防风拉筋安装与图纸设计不符				
整改要求	为保证工程安全顺利的进展,现要求你单位立即整改,并报予我监理方进行复查。				
检查人	孔德国、李东洲		施工项目部 签收人/日期	 2018.11.1	
整改情况	 整改负责人:  日期: 2018.11.1				
复查意见	 复查人:  日期: 2018.11.2				

注 1. 本表由监理单位填写留存。