

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包一标段 编号: ZHJL-012

| | | | | |
|-----------|---|-----------------|--------------|--------|
| 施工单位 | 河南华之源实业有限公司湖北房县分公司 | | 监理单位 | 常州正衡监理 |
| 检查时间 | 2018 年 9 月 20 日 | | 检查地点 | 一标段工地 |
| 检查类型 | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 | | | |
| 施工及检查情况简述 | 我监理人员在巡视施工工地时,发现施工工地存在以下问题 | | | |
| 存在问题 | 光伏组件安装过程中,有工人未佩戴安全帽,单人搬运光伏组件现象 | | | |
| 整改要求 | 为保证工程安全顺利的进展,施工材料不受损伤,现要求你单位立即整改 | | | |
| 检查人 | 孔德国、李东洲 | 施工项目部 签收人/日期 | 孔康 2018.9.20 | |
| 整改情况 | 无佩戴安全帽,组织两人搬运。 | | | |
| 复查意见 | 现场整改 | | | |
| | 复查人: 孔德利 日期: 2018.9.20 | | | |

注 1. 本表由监理单位填写留存。