

# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程

编号: RJPK-ZHJL-JCJL-017

|           |                                                                                                |      |                 |                |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------|--|
| 施工单位      | 河南万安实业有限公司                                                                                     |      | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |
| 检查时间      | 2018.10.22                                                                                     | 检查地点 | 永群塑胶厂房屋顶 光伏区    |                |  |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |      |                 |                |  |
| 施工及检查情况简述 | 机械运转正常,临时用电合理,施工项目部安排专职人员定期检查施工现场。                                                             |      |                 |                |  |
| 存在问题      | 1. 个别支架破损处有锈迹现象。<br>2. 现场施工垃圾未及时清理。                                                            |      |                 |                |  |
| 整改要求      | 1. 支架破损处必须做防腐处理。<br>2. 现场施工垃圾须及时清理。                                                            |      |                 |                |  |
| 检查人       | 李云                                                                                             |      | 施工项目部<br>签收人/日期 | 朱鑫泽 2018.10.22 |  |
| 整改情况      | 已整改<br>整改负责人: 朱鑫泽 日期 2018.10.23                                                                |      |                 |                |  |
| 复查意见      | 整改完毕<br>复查人: 李云 日期 2018.10.23                                                                  |      |                 |                |  |

