

质量检查记录表

工程名称: 欧宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目 编号: ZHJL-ZLJC-01

施工单位	湖北湘电建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 26 日	检查地点	1、5#基础浇筑
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
质量及检查情况简述	2018 年 11 月 26 日由建设单位驻项目代表负责人文晶晶组织监理进行一次质量大检查, 主要是对光伏场区的砼浇筑、支架安装进行突击检查。本次参加检查人员, 由建设单位、监理人员, 本检查共 2 个区域分别 1、5#楼区域。		
存在问题	现场存在支架横梁安装不平、砼钢筋保护层厚度超及无钢筋锚固钩		
检查结果	要求施工单位湖北湘电建设工程有限公司对 1#支架安装的横梁整改至设计允许范围内, 对 1#楼支架安装整改后再进行验收复查, 其它楼支架安装控制好标高。钢筋笼底部提前绑扎好垫块进行施工, 无钢筋锚固钩的钢筋笼清退出场, 严禁使用。要求湖北湘电建设工程有限公司立即采取措施整改修。		
检查人	文晶晶、黎建光 秦长城	施工项目部 签收人/日期	程军 2018 年 11 月 26 日
处理意见	已整改完成 总包单位整改负责人: 程军 日期 2018.11.27		
复查意见	复查整改 监理单位复查人: 黎建光 日期 2018.11.27		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。