


GFDZJBM14: 监理检查记录表

质量检查记录表

工程名称: 欧宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目 编号: ZHJL-ZLJC-04

施工单位	湖北湘电建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年1月2日	检查地点	7#楼组件、办公楼组件安装
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
质量及检查情况简述	本次检查 7#楼、办公楼组件安装质量		
存在问题	现场发现 7#楼螺栓紧固扭力达不到设计要求, 导致边压块和组件连接处可随意晃动; 办公楼连接螺栓垫片安装顺序错误, 紧固扭力达不到设计要求。		
整改要求	要求长兴鑫祥新能源科技有限公司对 7#楼、办公楼组件安装全面检查, 对所有紧固螺栓按设计要求和规范采取措施进行整改。		
检查人	黎建光、秦长城	施工项目部 签收人/日期	 2019.1.2
处理意见	已整改 总包单位整改负责人:  日期 2019.1.3		
复查意见	已整改 监理单位复查人:  日期 2019.1.3		

注: 1.如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。