

# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：榆林市横山区联村光伏扶贫电站(羊路塔村 4.9MW) 编号：ZHJL-JC-012

|           |                                                                                                |                 |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 施工单位      | 陕西拓日新能源科技有限公司                                                                                  | 监理单位            | 常州正衡              |
| 检查时间      | 2018.12.23                                                                                     | 检查地点            | 光伏场区              |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                   |
| 施工及检查情况简述 | 支架组件安装情况检查.                                                                                    |                 |                   |
| 存在问题      | 1. 横梁固定螺栓未上紧.<br>2. 光伏组件安装完成后, 护角未清除.                                                          |                 |                   |
| 整改要求      | 1. 螺栓必需牢固, 拧紧.<br>2. 清除杂物.                                                                     |                 |                   |
| 检查人       | 赵旭                                                                                             | 施工项目部<br>签收人/日期 | 冯金鑫<br>2018.12.23 |
| 整改情况      | 按监理要求整改<br>整改负责人: 冯金鑫      日期: 2018.12.23                                                      |                 |                   |
| 复查意见      | 整改合格<br>复查人: 赵旭      日期: 2018.12.24                                                            |                 |                   |

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
  2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
  3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。