

# 监理检查记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：041

施工单位	中能集团西北电力甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 千瓦风电项目总包项目部	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		检查地点	
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	1、201 箱变基础外网接地焊接验收。 2、下37 箱变基础浇筑前验收。 3、控制楼水暖安装。		
存在问题	检测楼电线电缆 <del>每相检测结果未出来仍在施工、属违规施工。</del>		
整改要求	已下工作联系单要求停工等结果未出来符和要求在复工		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	已宁
整改情况	等待检测结果 整改负责人：                 日期		
复查意见	复查人：胡学东 日期 2019.9.9		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。  
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。  
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

# 监理检查记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95/万千瓦风电项目

编号：042

施工单位	中能集团西北电力甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 千瓦风电项目总承包项目部	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.9.13	检查地点	施工现场
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	1. #01 风机箱变基础沉降 观测点、模板安装 2. #37号风机外网接地焊连接验收。 3. #03 变基础出支模。		
存在问题	1. #37号箱变基础外网接地焊连接不饱满，端铁下面用石头堆起影响，即阻直要求已现场限进施工队整改。		
整改要求	焊接需饱满不能咬边，夹渣，把石头去掉回填软土，盖住端铁。		
检查人	胡学东	施工项目部签收人/日期	王宁
整改情况	已整改 整改负责人：王宁 日期 2019.9.14		
复查意见	复查人：胡学东 日期 2019.9.14		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。  
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。  
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。