

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目

编号: JCJL-004

施工单位	中国电建集团上海能源装备有限公司		监理单位	常州正衡电力监理有限公司
检查时间	2018.12.20		检查地点	工艺车间屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	组件、新架安装, 1x4 电缆敷设。			
存在问题	1. 组件护角拆除后没有及时归拢, 2. 1x4mm ² 电缆穿管时外皮划破。			
整改要求	1. 护角拆除后应及时归拢, 避免大风吹下屋顶。 2. 电缆穿管时应注意不要划伤电缆外皮。			
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	朱峰 2018.12.20	
整改情况	已按要求整改。 整改负责人: _____ 日期 _____			
复查意见	经复查, 再发此类现象发生。 复查人: 南玉荣 日期 2018.12.21			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建